



Antecedentes

Abril de 2009

Los antecedentes que seguidamente se detallan cubren las actividades de GEOdata desde el inicio de sus actividades en el año 2003. Cada uno de ellos está respaldado por documentación adecuada, la cual podrá ser remitida en el marco de solicitudes específicas y previo acuerdo de confidencialidad.

A la fecha, los antecedentes de GEOdata cubren las siguientes áreas:

- **Ingeniería Ambiental**

- Remediación de Suelos y Agua Subterránea
-

- **Estudios**

- Análisis de Riesgo Ambiental
 - Caracterización de Suelo y Agua Subterránea
 - Evaluación de Impacto Ambiental
 - Due Diligence Ambiental
 - Hidrogeológicos
-

- **Auditoría**

- **Capacitación**

Cualquier consulta, favor de ponerse en contacto:

geodata@geodatargentina.com.ar

Hipólito Yrigoyen 1284
1er. Piso Oficina 2
Buenos Aires
Argentina
(54) 11 4 381 2773

REMEDIACION DE SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Remediación en Planta Alcorta

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2009

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Pliego Técnico de Remediación en Planta Alcorta

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

REPSOL YPF

Remediación de suelo y agua subterránea Parque de Tanques, Terminal Mar del Plata

Federico Paloma
Gerente Logística

2008

REPSOL YPF

Remediación de suelo y agua subterránea Cargadero, Terminal Mar del Plata

Federico Paloma
Gerente Logística

2007

Petrobrás Energía S.A.

Remediación de suelo y agua subterránea Estación de Servicio en Pergamino

Carlos Di Cugno
Gerente Medio Ambiente Downstream

2007

REMEDIACION DE SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA

REPSOL YPF

Remediación de suelo y agua subterránea en Merlo

Federico Paloma
Gerente Logística

2006

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Planta Alcorta

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

REPSOL YPF

Estudios en 23 Progresivas

Federico Paloma
Gerente Logística

2008

Repsol YPF

Prog. 191, Área La Gonzalina, Mendoza

Santiago Rigotti
Gerente Medio Ambiente Area Mendoza

2008

Automóvil Club Argentino

Estación de Servicios Tres de Febrero

Juan Carlos Arias
Coordinador Ambiental, Arquitectura y Mantenimiento

2008

CICAN S.A

Planta Cican

Daniel Gonzalez
Gerente de Compras

2007

REPSOL YPF

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL

Terminal Logística, Berisso

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2006

REPSOL YPF

Poliducto, Area Las Catitas, Mendoza

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2006

REPSOL YPF

Aeroplanta Catamarca
Aeroplanta Córdoba
Aeroplanta Concordia
Aeroplanta Corrientes
Aeroplanta Formosa
Aeroplanta Iguazú
Aeroplanta Posadas
Aeroplanta Jujuy
Aeroplanta Paraná
Aeroplanta Reconquista
Aeroplanta Resistencia
Aeroplanta Santiago del Estero
Aeroplanta Salta
Aeroplanta San Juan
Aeroplanta San Luis

Federico Paloma
Gerente de Logística

2006

REPSOL YPF

Terminal Mar del Plata

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2006

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL

REPSOL YPF

Estación de Bombeo en Provincia de Buenos Aires

Federico Paloma
Gerente Logística

2006

REPSOL YPF

*Estación de Bombeo Laprida.
Estación de Bombeo Chillar.
Estación de Bombeo Cacharí
Estación de Bombeo Las Flores*

Federico Paloma
Gerente Logística

2006

REPSOL YPF

Puerto La Plata, Buenos Aires

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2005

REPSOL YPF

Aeroplanta Ezeiza

Enrique Gonzalez; Coordinador
Gerencia Logística

2005

REPSOL YPF

Estación de Servicio Ezeiza

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2005

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL

REPSOL YPF

Estación de Servicio Adrogué, Buenos Aires

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2005

REPSOL YPF

Estación de Servicio González Catán, Buenos Aires

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2005

REPSOL YPF

Estación de Servicio Salta, Salta

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2005

REPSOL YPF

Estación de Servicio Lezama, Buenos Aires

Alberto Sampedro
Gerencia Downstream

2005

Petrobrás Energía S.A.

Estación de Servicio Alvisa, Buenos Aires

Carlos Di Cugno
Gerencia Downstream

2004

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Planta Oeste
Planta 4
Planta Parral
Planta CYM

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Planta Alcorta

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

REPSOL YPF

Estudios en 23 Progresivas

Federico Paloma
Gerente Logística

2008

Copetro S.C.

Estudios Ambientales realizados en Planta de Ensenada

Jorge Milani
Gerente

2008

REPSOL YPF

ES OPESSA Los Pinos

Luis Echazú
Gerente Medio Ambiente OPESSA

2008

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

REPSOL YPF

Terminal Cabecera La Plata

Federico Paloma
Gerente Logística

2007

REPSOL YPF

Estación de Servicio Timbúes, Santa Fe
Estación de Servicio Franck, Santa Fe
Estación de Servicio Mburucuyá, Corrientes
Estación de Servicio Basavilbaso, Entre Ríos
Estación de Servicio Colón, Entre Ríos
Estación de Servicio Lavalle, Santiago del Estero
Estación de Servicio Quimilí, Santiago del Estero
Estación de Servicio Suncho Corral, Santiago del Estero
Estación de Servicio La Banda, Santiago del Estero
Estación de Servicio Santiago del Estero, Santiago del Estero
Estación de Servicio Salta, Salta
Estación de Servicio Metán, Salta
Estación de Servicio Cornejo, Salta
Estación de Servicio Coronel Cornejo, Salta
Estación de Servicio Gral. Güemes, Salta
Estación de Servicio Embarcación, Salta
Estación de Servicio Pacará Pintado, Tucumán
Estación de Servicio Monteros, Tucumán
Estación de Servicio Salsipuedes, Córdoba
Estación de Servicio San Basilio, Córdoba
Estación de Servicio Villa Fontana, Córdoba
Estación de Servicio Morteros, Córdoba
Estación de Servicio Hernando, Córdoba
Estación de Servicio Catriel, Río Negro
Estación de Servicio Dina Huapi, Río Negro
Estación de Servicio Villa Cipoletti, Río Negro
Estación de Servicio Arroyito, Neuquén
Estación de Servicio Neuquén, Neuquén
Estación de Servicio Esquel, Chubut
Estación de Servicio Trelew, Chubut
Estación de Servicio Puerto Deseado, Santa Cruz
Estación de Servicio Perito Moreno, Santa Cruz
Unidad Servicial Napaleufú, Buenos Aires

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2007

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

Automóvil Club Argentino

*Unidad Servicial Napaleufú
Unidad Servicial Villa La Paz, Mendoza
Unidad Servicial Bariloche, Río Negro
Estación de Servicio Alderetes, Tucumán.*

Juan Carlos Arias
Coordinador Ambiental, Arquitectura y Mantenimiento

2007

Metro Tigre 21 SA

Predio para urbanización en Tigre

Pablo Tagle
Socio Gerente

2007

REPSOL YPF

*Estación de Servicio Monteros, Tucumán.
Estación de Servicio San Miguel de Tucumán, Tucumán.
Estación de Servicio Chilecito, La Rioja.
Estación de Servicio General Mosconi, Salta.
Estación de Servicio La Merced, Salta.
Estación de Servicio Asan Salvador de Jujuy, Jujuy.
Estación de Servicio Rosario, Santa Fé.
Estación de Servicio Arias, Córdoba.
Estación de Servicio Baldissera, Córdoba.
Estación de Servicio Bell Ville, Córdoba.
Estación de Servicio Brikmann, Córdoba.
Estación de Servicio Capilla del Monte, Córdoba.
Estación de Servicio Corral de Bustos, Córdoba.
Estación de Servicio Las Higueras, Córdoba.
Estación de Servicio Oliva, Córdoba.
Estación de Servicio Oncativo, Córdoba.
Estación de Servicio Córdoba, Córdoba.
Estación de Servicio Río Cuarto, Córdoba.
Estación de Servicio San Francisco, Córdoba.
Estación de Servicio Villa Carlos Paz, Córdoba.
Estación de Servicio Villa del Totoral, Córdoba.
Estación de Servicio Villa María, Córdoba.
Estación de Servicio Morteros, Córdoba.
Estación de Servicio Martínez, Buenos Aires.
Estación de Servicio Carlos Casares, Buenos Aires.
Estación de Servicio Mar del Plata, Buenos Aires.
Estación de Servicio Bahía Blanca, Buenos Aires.
Estación de Servicio Tandil, Buenos Aires.
Estación de Servicio Trenque Lauquen, Buenos Aires.
Estación de Servicio Chichinales, Río Negro.*

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

Estación de Servicio Chitchian, Río Negro.
Estación de Servicio General Roca, Río Negro.
Estación de Servicio Villa Regina, Río Negro.
Estación de Servicio San Martín de los Andes
Estación de Servicio Locopué, Neuquén
Estación de Servicio Aluminé, Neuquén
Estación de Servicio Comodoro Rivadavia, Chubut
Estación de Servicio Los Antiguos, Santa Cruz
Estación de Servicio Tres Cerros, Santa Cruz
Estación de Servicio Godoy Cruz, Mendoza
Estación de Servicio San Rafael, Mendoza
Estación de Servicio Tunuyán, Mendoza
Estación de Servicio Tupungato, Mendoza
Estación de Servicio San Juan, San Juan
Estación de Servicio Adrogué, Buenos Aires

Alberto Sampetro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2007

REPSOL YPF

Estudio de Caracterización Cabecera La Plata

Federico Paloma,
Gerente de Logística

2007

REPSOL YPF

Estación de Servicio Esteban Echeverría, Buenos Aires
Estación de Servicio González Catán, Buenos Aires
Estación de Servicio Pilar, Buenos Aires
Estación de Servicio Beltrán, Mendoza
Estación de Servicio Las Catitas, Mendoza
Estación de Servicio Luján de Cuyo, Mendoza
Estación de Servicio Apóstoles, Misiones
Estación de Servicio Jardín de América, Misiones
Estación de Servicio Ituizangó, Corrientes
Estación de Servicio Añatuya, Santiago del Estero
Estación de Servicio Palpala, Jujuy
Estación de Servicio Monte Rico, Jujuy
Estación de Servicio La Rioja, La Rioja
Estación de Servicio Salta, Salta
Estación de Servicio Colonia Santa Rosa, Salta
Estación de Servicio Coronel Moldes, Salta
Estación de Servicio Castelli, Buenos Aires
Estación de Servicio Gobernador Castro, Buenos Aires
Estación de Servicio Comodoro Py, Buenos Aires

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

Estación de Servicio General Lavalle, Buenos Aires
Estación de Servicio La Merced, Buenos Aires
Estación de Servicio Lezama, Buenos Aires
Estación de Servicio Monte, Buenos Aires
Estación de Servicio Oriente, Buenos Aires
Estación de Servicio Urdampilleta, Buenos Aires
Estación de Servicio Añelo, Neuquén
Estación de Servicio Neuquén, Neuquén
Estación de Servicio Villa del Chocón, Neuquén
Estación de Servicio Lamarque, Río Negro
Estación de Servicio Caleta Olivia, Santa Cruz
Estación de Servicio Bengolea, Córdoba
Estación de Servicio Carnerillos, Córdoba
Estación de Servicio Del Campillo, Córdoba
Estación de Servicio Huanchilla, Córdoba
Estación de Servicio Ferreyra, Córdoba
Estación de Servicio San José de la Dormida, Córdoba
Estación de Servicio La Boulaye, Córdoba
Estación de Servicio San Francisco, Córdoba
Estación de Servicio Ucacha, Córdoba

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2006

REPSOL YPF

Estudio de Fase II Aeroplanta Catamarca.
Estudio de Fase II Aeroplanta Resistencia.
Estudio de Fase II Aeroplanta Córdoba.
Estudio de Fase II Aeroplanta Posadas.
Estudio de Fase II Aeroplanta La Rioja.
Estudio de Fase II Aeroplanta Paraná.
Estudio de Fase II Aeroplanta Salta.
Estudio de Fase II Aeroplanta Santiago del Estero.
Estudio de Fase II Aeroplanta Tucumán.
Estudio de Fase II Aeroplanta Formosa.
Estudio de Fase II Aeroplanta Reconquista.

Federico Paloma
Gerente Logística

2006

Caon Atilio S.A.

Estación de Servicio Bell Ville, Córdoba

Valentín Caón
Socio Gerente

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

2006

REPSOL YPF

Estación de Servicio Gonzalez Catán, Buenos Aires

Alberto Sampedro
Gerente Medio Ambiente Downstream

2006

Automóvil Club Argentino

Unidad Servicial Córdoba, Córdoba

Juan Carlos Arias
Coordinador Ambiental, Arquitectura y Mantenimiento

2005

REPSOL YPF

Estación de Servicio Alta Gracia, Córdoba
Estación de Servicio Río Ceballos, Córdoba
Estación de Servicio Aeropuerto Ezeiza, Buenos Aires

Alberto Sampedro,
Gerente Medio Ambiente Downstream

2005

REPSOL YPF

Estudio Ezeiza Trampa Scraper, Buenos Aires.

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2005

REPSOL YPF

Estudio de Contaminación Prog. Cambio de Revestimiento Polid LC-VM.

Enrique Gonzalez
Coordinador Gerencia Logística

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE SUELO Y AGUA SUBTERRANEA

2005

REPSOL YPF

Estudio de caracterización de área de piletas Ugarteche

Javier Franco
Area Mendoza

2004

REPSOL YPF

Aeroplanta Ezeiza, Buenos Aires.

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2004

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

CICAN S.A.

Planta CICAN

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Planta Alcorta

Mariana Tajada
Gerente de Calidad y Medio Ambiente

2008

Automóvil Club Argentino

US ACA Belgrano

Juan Carlos Arias
Coordinador Ambiental, Arquitectura y Mantenimiento

2007

REPSOL YPF

*Aeroplanta San Fernando
Aeroplanta Puerto Madryn
Aeroplanta El Calafate*

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2007

REPSOL YPF

Cambio de traza de oleoducto, Arroyo El Siasgo

Enrique Gonzalez
Coordinador; Gerencia Logística

2007

Petrobrás Energía S.A.

ANTECEDENTES EN ESTUDIOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Estación de Servicio Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estación de Servicio Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estación de Servicio Mataderos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estación de Servicio Balvanera, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estación de Servicio Puerto Nuevo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Estación de Servicio Parque Chacabuco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Di Cugno
Gerente Medio Ambiente Downstream

2007

Gasparque S.A.

Estación de Servicio Gasparque

Manual Bernath
Socio

2007

REPSOL YPF

Tanque 6502, Terminal de Tanques

Federico Paloma
Gerente de Logística

2005

ANTECEDENTES EN DUE DILIGENCE AMBIENTAL

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Sito Carillo y Gral PAz

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A

Planta San Justo

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

Cican S.A.

Estudio Due Diligence Ambiental Planta Cican y Depósito Deyer

Daniel Gonzalez
Gerente de Compras

2007

Grupo Clarín

Estudio de Due Diligence Ambiental en Fase II para planta Centenera

Silvia Haurigot
Gerente de Compras Gestión Compartida

2006

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Sito Carillo y Gral Paz

Mariana Tajada
Gerente de Calidad

2008

ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Estudio hidrogeológico regional

Roberto Casaux
Director

2008

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Estudio de calidad de agua subterránea en planta de zona norte

Roberto Casaux
Director

2008

Cican S.A

Estudio Hidrogeológico

Daniel Gonzalez
Gerente de Compras

2007

Carrier S.A

Estudio de efluentes

Christian Goñi
Gerente de Calidad

2004

AUDITORIA AMBIENTAL

Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A.

Monitoreo de napas freáticas

Federico Paloma,
Gerente de Logística

2007

REPSOL YPF

Servicio de Inspección Obra Remediación Progresiva 37

Federico Paloma,
Gerente de Logística

2007

REPSOL YPF

Inspección y asesoría de trabajos en Trampa Scrapper Ezeiza.

Federico Paloma
Gerente de Logística

2007

CAPACITACION

- Curso de capacitación en RBCA para funcionarios técnicos del registro de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
-

- Seminario de capacitación sobre Muestreo de Agua Subterránea en la Cámara Argentino Alemana de Comercio.
-

- Seminario de capacitación sobre estudios de caracterización y análisis de riesgo en el marco de las Jornadas Técnicas de la Res. 785
-